

1

Preparación de juntas

Las juntas tienen que estar libres de polvo y humedad.

Pon la tira de espuma a una profundidad de aproximadamente 15-20 mm (no hace falta para reparación de grietas).

Para un resultado de estético perfecto, poner cinta por cada lado de la junta.



2


Imprimación juntas Linoprimer

1. Aplicar Linoprimer con una pequeña brocha, que entra dentro de la junta.

2. Dejar secar durante 3 horas (+14 a +18 °C). La imprimación debe estar seca antes que aplicar Linofog Mix.

Consumo

1 litro de Linoprimer cubre aproximadamente 250 m de junta de 4 mm de ancho y 20 mm de profundidad.



3

Instructions for Linofog® Mix


1. **Agitar bien durante 30 segundos!**

2. Poner los cartuchos con el tapón **hacia arriba**, quitad el tapón y poner la boquilla de mezclar.

3. Pon los cartuchos en la pistola. Pon la boquilla hacia arriba y quitar el aire de la boquilla.

4. Comprobar que la mezcla que sale es homogéneo. Si no hay que agitar los cartuchos más.

5. Sobrellenar las juntas con el material y dejar secar durante 1-2 horas.



Consumo

0.45 kg es suficiente para aproximadamente 7 metros de juntas, basado en 4 mm de ancho y 20 mm de profundidad.

ab lindec® se esfuerza por proporcionar la información correcta sobre las propiedades técnicas y el manejo de sus productos. Sin embargo, mientras ab lindec® no tiene control sobre la manera en que se mezcla y aplica los productos, ab lindec® no puede ser responsable de la aplicación. Sólo se responsabiliza de la calidad de los productos en el momento de la entrega.

4



Acabado de juntas

1. Con una espátula o cuttex se quita el material sobrante y con agua y jabón se alisa la junta.
2. Para mayor estética se usa papel de lija 2-3 horas después de la aplicación.

NOTA

ab lindec® se esfuerza por proporcionar la información correcta sobre las propiedades técnicas y el manejo de sus productos. Sin embargo, mientras ab lindec® no tiene control sobre la manera en que se mezcla y aplica los productos, ab lindec® no puede ser responsable de la aplicación. Sólo se responsabiliza de la calidad de los productos en el momento de la entrega.