

### Преимущества:

Полировка поверхности без снятия защитного цементного слоя.  
Наполнитель/фибра не обнажаются на поверхности.  
Пропитка Литурин увеличивает стойкость поверхности к истиранию до 20 раз.  
Известковые отложения убираются с поверхности.  
Поверхность становится более гладкой, что упрощает уборку и предотвращает образование следов от колес.  
Эффективная и не дорогая альтернатива полировальным системам.

### Нанесение: Хард / Сил

Литурин Хард с полировальными дисками 320.  
Литурин Сил наносится распылителями и обрабатывается шваброй.

### Нанесение: Хард / Сил / Стейнвош

Литурин Хард с полировальными дисками 320.  
Литурин Денс с полировальными дисками 800/1000.  
Стейнвош "защита от пятен" с полировальными дисками 1500/3000.

### Нанесение: алмазная полировка

Алмазная полировка применяется после обработки поверхности материалом Литурин Хард с полировальными дисками 320.  
Производится полировальными дисками 400D/800D с водой.  
Увеличивает блеск и улучшает цвет бетона.



### Условия:

Бетонная поверхность должна быть затерта машинным способом.  
На период вызревания бетона применяется только вода и пластиковая пленка.  
Минимальная марка бетона С30/37.  
Пол должен вызревать не менее 7 дней при температуре 15 - 20 градусов.  
Пол должен вызревать не менее 14 дней при температуре 10 - 15 градусов.  
Полы из бетона с более низкой маркой должны вызревать более длительное время перед обработкой.

# LITURIN® ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛИТУРИН® СИСТЕМА ПОЛИРОВКИ



Поверхность должна быть сухой перед обработкой составом Литурин Хард.

Литурин Хард увеличивает прочность и стойкость поверхности к истиранию.



Нанесите Литурин Хард с расходом минимум 0,15 л/м<sup>2</sup>. Мы рекомендуем расход 0,2 л/м<sup>2</sup>.



После нанесения Литурин Хард, отполируйте примыкания и кромки с помощью кромочной затирочной машины с полировальными дисками 120/320.

Нанесите немного воды на поверхность и уберите резиновым скребком излишки материала от кромки пола, так что бы его могла убрать поломочная машина.



После нанесения Литурин Хард, отполируйте поверхность с помощью полировальных дисков 320.

Не давайте материалу высохнуть на поверхности.

# LITURIN® ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛИТУРИН® СИСТЕМА ПОЛИРОВКИ



После полировки пола с помощью полировальных дисков 320, должна появиться блестящая поверхность.

При использовании более низкого расхода Литурин Хард, поверхность может не приобрести блеск сразу после полировки.



Очистите пол поломоечной машиной с полировальными дисками 320. Начните мойку с примыканий к стенами.

Если поверхность начинает высыхать - намочите ее.



Продолжайте мойку пола поломоечной машиной с полировальными дисками 320 на основной площади.

Если поверхность начинает высыхать - намочите ее.



**ВНИМАНИЕ!** Никогда не полируйте пол на сухую, поскольку возникает риск вдыхания кристаллической пыли с поверхности.

# LITURIN® ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛИТУРИН® СИСТЕМА ПОЛИРОВКИ



После полировки Литуриин Хард с помощью полировальных дисков 320, должна появиться блестящая поверхность.



## Нанесение: Хард / Сил

Литуриин Хард с полировальными дисками 320. Литуриин Сил наносится распылителями и обрабатывается шваброй.

## Нанесение: Хард / Денс / Стейнвош

Литуриин Хард с полировальными дисками 320.  
Литуриин Денс с полировальными дисками 800/1000.  
Стейнвош "защита от пятен" с полировальными дисками 1500/3000.

Нанесите Литуриин Денс с помощью распылителя. Дайте поверхности высохнуть. Отполируйте с помощью полировальных дисков 800/1000. После этого, очистите поверхность с помощью моечной машины с дисками 800/1000.

При низких температурах (для сокращения времени нанесения)  
Нанесите Литуриин Денс таким же способом, как и Литуриин Хард. Отполируйте с помощью полировальных дисков 800/1000 и уберите поверхность до того, как она начнет высыхать.

Для улучшения стойкости к загрязнению  
Нанесите Стейнвош с помощью распылителя и обработайте плоской шваброй для лучшего результата. Дайте поверхности высохнуть.  
Отполируйте поверхность на сухую с дисками 1500/3000. После этого очистите поверхность с помощью поломоечной машины с полировальными дисками 1500/3000.

## Полированные диски Линдек

### Кромочники "LC424 61 см"

Арт. 1351 Монтажный диск  
Арт. 1362 Монтажная пластина  
Арт. 1352 Полированный диск Линдек 120  
Арт. 1354 Полированный диск Линдек 320  
Арт. 1356 Полированный диск Линдек 800  
Арт. 1358 Полированный диск Линдек 1000  
Арт. 1334 Полированный диск Линдек D400  
Арт. 1336 Полированный диск Линдек D800

### Затирочные машины "LC436 94,5 см"

### Двухроторные машины "LC900 94,5 см"

Арт. 1350 Монтажный диск  
Арт. 1362-1 Монтажная пластина  
Арт. 1353 Полированный диск Линдек 120  
Арт. 1355 Полированный диск Линдек 320  
Арт. 1357 Полированный диск Линдек 800  
Арт. 1359 Полированный диск Линдек 1000  
Арт. 1340 Полированный диск Линдек 1500  
Арт. 1341 Полированный диск Линдек 3000  
Арт. 1335 Полированный диск Линдек D400  
Арт. 1337 Полированный диск Линдек D800

Артикулы